

PROPRIÉTÉ DE M^r LE MARQUIS DE POMMEREU

FERME DE

La Verville COMMUNE DE MENNECY

SEINE-ET-OISE

Surface totale 212^h 06^a 13^c

PLAN DU DRAINAGE EXÉCUTÉ

de 1855 à 1882.

Longueur totale de Drains 26,390^m.

COMMUNE

Ferme de la Verville.
Plan de nivellement d'une vidange.

Plan.

Profil en long.

PROPRIÉTÉ DE M^r LE MARQUIS DE POMMEREU

FERME DE

La Verville COMMUNE DE MENNECY

SEINE-ET-OISE

Surface totale 212^h 06^a 13^c

PLAN DU DRAINAGE EXÉCUTÉ

de 1855 à 1882.

Longueur totale de Drains 26,390^m.

LÉGENDE

Les drains tracés en bleu ont été faits de 1855 à 1879.
La longueur totale est de 15,714 mètres.

Les drains tracés en rouge ont été faits de 1879 à 1882.
La longueur totale est de 10,676 mètres.
150 mètres de Collecteurs anciennement faits ont été relevés.

La profondeur moyenne des drains est de 1^m 30^{cm} à 1^m 70^{cm}.
La pente générale est de 0^m,002 à 0^m,003 par mètre.

La longueur du fossé de décharge est de 1962 mètres.

Les drains tracés en noir ont été faits de 1927 à 1929.

Les drains tracés en bleu-noir ont été faits
en 1941 et en 1943.

Plan du réseau de drainage 1855 –1943
Superposé avec le bâti existant 2016

